

MODE D'EMPLOI

- 1- Sécher la surface à traiter
- 2- Bien dégraisser et retirer toute impureté de la surface
- 3- Étaler le produit au doigt (port de gants recommandé) ou à l'aide d'un pinceau sur la réparation à effectuer, de préférence par couche peu épaisse
- 3- Peut être lissé avec un doigt légèrement humide
- 4- Laisser sécher le produit 1 à 2 heures
- 5- Attendre 24h avant de peindre : Attention, la peinture peut retirer de l'élasticité au produit
- 6- Bien reboucher après utilisation

se