

POUR ENDUIRE

Blanc de Meudon

Travaux d'entretien

- ▮ Craie fine pour occultation des vitres
- ▮ Nettoyage de vitres et miroirs
- ▮ Entretien de l'argenterie



1 kg



OUTILS

TEMPÉRATURE
D'APPLICATION

+ 30°C
+ 5°C

TAUX DE GÂCHAGE

variable selon
l'utilisation

DURÉE DE VIE
DU MÉLANGE

2 jours

DOMAINE D'EMPLOI :

Travaux de bricolage :

- ▮ Fabrication d'une peinture de bonne qualité à peu de frais
- ▮ Inscriptions publicitaires sur les surfaces vitrées, formation d'un écran aux rayons du soleil, occultation provisoire d'une vitrine
- ▮ Fabrication d'un mastic à vitre
- ▮ Aligner au cordeau.

Travaux d'entretien :

- ▮ Pour nettoyer les vitres, les glaces, les miroirs
- ▮ Pour nettoyer les marbres
- ▮ Pour nettoyer les objets en argent, cuivre, bronze, étain.

Travaux de jardin :

- ▮ Pour une application en jardinage répandre dans la pelouse pour un apport de calcium à raison de 5 kg pour 25 m².

▮ **PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE** : Mélanger manuellement dans un récipient propre en ajoutant progressivement l'eau claire.

Mastic vitrier :

- ▮ Mélanger avec de l'huile de lin et pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte.

Badigeon :

- ▮ Mélanger 2 volumes de poudre pour 1 volume de colle à papier peint.

Pour l'occultation de vitres :

- ▮ Mélanger 0,6 litre d'eau propre par sac de 1 kg. Le mélange obtenu doit être homogène.

▮ **APPLICATION** : Appliquer à la brosse ou à l'éponge.

▮ **CONSOMMATION** : En fonction des conditions d'utilisation et des mélanges.

▮ **PRÉCAUTION D'EMPLOI** : La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit frais se nettoie à l'eau.

▮ **STOCKAGE** : 12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. Fiche de données Sécurité disponible sur demande.