

**LAMPES A SOUDER**  
**ROFIRE 1800°C – 3.5501**  
**ROFIRE PIEZO 1950°C – 3.5555**

**Garantie : 1 an**  
**Indispensable pour tous**  
**vos petits travaux de**  
**soudure.**



Fonctionne dans toutes les positions



Autonomie en moyenne : 2h30



Brûleur 22 mm

**1800°C**  
**T°C de travail :** **710°C**

min.	≈	2h
max.		3h
max.		176 g/h (2,2 kW)

Brûleur haute performance 22 mm



Allumage piezo



Support

**1950°C**  
**T°C de travail :** **750°C**

min.	≈	2,5h
max.		4h
max.		140 g/h (1,8 kW)

Cartouche Multigas 300, mélange 60% butane et 40% propane. 600ml jetable

**LAMPES A SOUDER ROFIRE & ROFIRE PIEZO**

*Lampe à souder pratique et maniable, idéal pour bricoleurs débutants ou confirmés.*

Permet de réaliser des brasages tendres et des brasages forts jusqu'au Ø 22mm.

Valve de régulation intégrée.

Conforme à la norme Européenne EN 521.

