

PEINTURE IMPRESSION FAÇADE



UTILISATION :

Impression acrylique pour imprimer les vieux fonds non farinants et les supports neufs. Régule les bétons et crépis sains. Insensible à l'alcalinité du support. Excellente adhérence. Fixe et isole le support. Les supports adéquats sont les enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, briques, parpaings et les anciennes peintures acryliques et RPE.

PEINTURE IMPRESSION FAÇADE :

- GARANTIE 15 ANS
- RÉGULE L'ABSORPTION DU SUPPORT
- TENUE RENFORCÉE



Extérieur



Temps
de séchage
1h



Brosse
Rouleau
Pistolet



Dilution :
EAU

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50

PRÉPARATION :

Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade. Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...). Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de fixateur. Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

APPLICATION :

Bien mélanger avant utilisation. Sur fonds cohérents, appliquer 1 couche. Brosse et rouleau : diluer de 5 à 8 %. Airless : diluer de 3 à 5 %. Séchage : sec en 1 heure. Recouvrable : 2 heures. Rendement : 5 m²/L pour une couche selon le support. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. Utiliser le même numéro de lot pour éviter toute nuance d'aspect ou de couleur.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel d'application. Bien l'essuyer et le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.