


# Isolez et aménagez vos combles



pour gagner de l'espace



### Pour 1 m<sup>2</sup> de chantier il vous faut :





Recyclable à l'infini



Isole du chaud et du froid



Isole du bruit





2 à 3 Suspentes Intégra, ou Intégra, réglable

La suspente est la pièce maîtresse qui permet de maintenir l'isolant. la membrane, l'ossature métallique et de fixer la plaque.



Connector Optima,

L'accessoire malin pour le raccordement de l'ossature métallique en contour de fenêtre ou en pied-droit et rampant en combles.



1,10 m<sup>2</sup> de membrane Vario® Xtra

La membrane est indispensable pour une gestion parfaite de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air.







80 à 140 cm linéaire d'adhésif de la gamme Vario® ISOVER: Fast Tape, Multitape ou KB1

Fourure Optima 240	2 m linéaire
Lisse Clip'Optima	Au sol pour le pied droit
Adhésif Isostretch	Au passage des conduits
Plaque de plâtre Placo*	1,05 m <sup>2</sup>
Vis et chevilles pour rails et fourrures horizontales	3
Vis TTPC 25	15
Bande à joint Placo®	1,4 m linéaire
Enduit à joint Placo®	0,35 kg





### Aménagez vos combles en 9 étapes





Fixez les suspentes Intégra<sub>2</sub> ou Intégra<sub>2</sub> réglable sur la charpente à l'aide de vis à bois (2 vis dans les trous les plus larges pour le réglage et une 3ème vis pour bloquer) Installez les suspentes en quinconce, tous les 120 cm sur un même chevron pour un entraxe entre chevrons <60 cm.



Réglez la longueur de tige de la suspente selon l'épaisseur d'isolant souhaitée puis verrouillez la tige entre 20 et 30 cm.

Attention : réglage à partir du 4ème ergo marqué 30, interdiction de se fixer sur les 3 premiers ergots.



Posez la première couche d'isolant combles aménagés entre chevrons puis embrochez la seconde couche d'isolant combles aménagés sur les tiges de suspentes\*



Clipsez les coupelles sur les tiges de suspentes pour maintenir la laine en place.



Embrochez la membrane Vario® Xtra sur les tiges de suspentes puis verrouillez les clés de suspentes; pour cela tournez d'un quart de tour les clés sur les tiges jusqu'à entendre le « clic » sonore.



Pour assurer l'étanchéité à l'air, jointoyez les lés avec l'adhésif Vario® de votre choix puis collez au mur avec le mastic, les 10 cm de la membrane laissée sur toute la périphérie du comble sur les murs, le sol et le plafond.



Clipsez les fourrures métalliques Optima 240 sur les clés de suspentes.



Vissez les plaques de plâtre tous les 30 cm sur les fourrures Optima 240 (plaques perpendiculaires aux fourrures) avec des vis TTPC 25.



Réalisez le joint entre les plaques : garnissez le creux des bords amincis avec de l'enduit. Humidifiez la bande papier microperforée et la placer dans l'axe du joint avant de la maroufler et la recouvrir avec l'enduit.

#### Bon à savoir...

- Pose facile par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau.
- Les chevrons doivent mesurer au moins 8 cm d'épaisseur. Laisser un minimum de 2 cm de lame d'air ventilée derrière la première couche d'isolant. Toutefois si il y a un écran de sous-toiture HPV (Hautement Perméable à la vapeur d'eau) sous la couverture, la laine peut toucher l'écran. Obligation d'utiliser une laine semirigide.
- Le Connector Optima, optimise le traitement des points singuliers. Utilisable pour les contours de fenêtres ou les liaisons pied droit/sous pente de combles. Pliable selon l'angle souhaité grâce à son âme métallique.

## Traçage

Découpe

- Crayon de maçon
- Mètre ruban Cordeau
- Niveau ou fil à plomb
- Grande règle métallique Grande règle métallique (découpe des isolants + planéité des fourrures) Couteau Couplène (découpe des isolants) Cutter (découpe des plaques) Rabot (pour les plaques) Cisaille aviation ou grignoteuse (découpe des profilés)

Finition

Equipements

de protection

**Outillage** 

- à mandrin avec adapteur) Soulève-plaque
- Pistolet (pour cartouche de mastic)

#### Bande et enduit à joint

- Couteaux à enduire (10
- et 15 cm)
  Cale à poncer (avec papier à poncer)

- Gants anti-coupure
- Lunettes de protection Casquette de sécurité Chaussures de sécurité



Cas 2 : Il n'y a pas d'écran HPV d'installé, il faut alors veiller à laisser une lame d'air de 2 cm entre l'isolant et la couverture selon le CPT 3560\_V2 pour assurer une bonne ventilation.

HPV : Haute Perméabilité à la vapeur d'eau sans ventilation en sous face.