

POUR ENDUIRE

Plâtre à modeler Blanc

- Rebouchage de trous, saignées, fissures
- Réfection de moulures, corniches
- Moulages
- Facile à appliquer



10 kg
5 kg
2,5 kg



OUTILS

TEMPÉRATURE
D'APPLICATION

+ 30°C
+ 5°C

TAUX DE GÂCHAGE



variable selon le
conditionnement

DURÉE DE VIE
DU MÉLANGE



20 minutes

DÉBUT DE PRISE
10 minutes



FIN DE PRISE
30 minutes

DÉLAI AVANT
FINITION



24 heures

DOMAINE D'EMPLOI : Réparation de moulures, rebouchage de saignées et fissures, réalisation de décors. Mur et plafond intérieur sur plâtre (carreaux, plaque, enduit), enduit base ciment, agglos, terre cuite, brique.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement le support et éliminer toute substance susceptible de nuire à l'adhérence. Les supports doivent être propres, sains, secs, non sujets à des remontées d'humidité, solides. Ouvrir les fissures avant application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger manuellement avec 1,25 litre d'eau pour 2,5 kg, 2,5 litres pour 5 kg et 5 litres pour 10 kg. Laisser l'eau mouiller la poudre pendant 2 minutes avant de mélanger. Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant d'appliquer.

APPLICATION : Appliquer à la lisseuse ou à la spatule.

CONSOMMATION : Environ 1,5 kg de poudre par litre de volume à combler.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE : 9 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur demande.